

萩原町 2025年度 秋の防災パトロール結果

参加者氏名 (11/15実施)

1丁目東側担当 (目黒、黒田)、1丁目西 (関谷、森井)、2丁目東 (鶴川、佐瀬、渡邊)、
2丁目西 (井上、山田、石塚)、3丁目 (菊元、中村、柳瀬夫妻)

確認項目／指摘箇所記入欄	
防災	<u>(庭木の繁茂(交通障害とならないか))</u> ・空き家の木が道に飛び出ている(2-201、2-170、2-128、2-68) ・草が道に飛び出ている(2-142の空き地脇、2-76空家脇) ・側溝に置いた花壇の木が道路にはみ出している(2-49) ・空き地の草が伸びている(3丁目の空き地)
	<u>(避難ルートとしての適不適)</u> <u>(高いブロック塀や倒れやすい物(自販機など)が通学路に面していないか)</u> ・ブロック・石塀が倒れそう(2-128南側、3-27南側) ・ 空き家のアパートの屋根の瓦が落ちそう(2-112)[特に危険な箇所]
	<u>(過去に水に浸かった所、側溝の詰まり)</u> ・側溝に落ち葉が溜まっている(交通公園横の遊歩道脇、労基の敷地北側) ・側溝周辺の雑草(1-154、1-164、2-115付近空き地脇)
防犯	<u>(街灯(樹木の枝が邪魔になっていないか?))</u>
	<u>(空き家などの枯れ木・枯れ草(火災への危惧))</u>
	<u>(泥棒が身を隠せるような場所はないか?)</u>
	<u>(郵便受けに郵便物やチラシが溜まっていて外から見えないか?)</u>
交通安全	<u>(交通量の多い所・安全対策(カーブミラー等))</u> ・腐食した標識支柱の撤去が済んでいた(1-214角) ・標識が傾いている(3丁目の空き地西側)
	<u>道路の陥没、側溝の不具合</u> ・側溝の蓋の割れ(1-131の前付近)、・側溝の蓋が変形して危ない(1-1-10前)
その他	<u>(地域の(悪いところではなく)良い所も)</u> 新居の家が所々立ち始めている。

資料2 萩原町地図

- 指摘箇所
- ゴミボックス
- 街灯

